⑩ 日本国特許庁(JP)

①実用新案出顧公開

@ 公開実用新案公報 (U) 昭64-15706

@Int.Cl.4

識別記号

庁内整理番号

❸公開 昭和64年(1989)1月26日

F 01 L 1/34

Z - 6965 - 3G

審査請求 未請求 (全 頁)

❷考案の名称

砂代 理 人

可変バルブタイミング機構

②実 類 昭62-110016

願 昭62(1987)7月20日 ❷出

田 砂考 案 真弓

実 和久

愛知県豊田市トヨタ町1番地 トヨタ自動車株式会社内 愛知県豊田市トヨタ町1番地

愛知県豊田市トヨタ町1番地 トヨタ自動車株式会社内

者 砂考 案 トヨタ自動車株式会社 ⑪出 願 人

弁理士 青木

外5名

明 細 書

1. 考案の名称

可変パルプタイミング機構

- 2. 実用新案登録請求の範囲

20

5

10

15

(.1)



3. 考案の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本考案は、内燃機関の吸排気弁の開閉タイミングを変化させる可変パルプタイミング機構に関する。

5

(従来の技術および問題点)

10

15

本考案はエンジンの全回転域において吸気弁あるいは排気弁の開閉タイミングを最適なものに制御し、エンジンの出力向上を可能ならしめることを目的としてなされたものである。

なお、特開昭54-84122号公報および特開昭62-10411 号公報には、エンジンのクランク軸にタイミングベルト等を介して連結されたプーリあるいはスプロケットに対し、カム軸を相対回転変位可能にした構成が開示されている。

10

5

[問題点を解決するための手段]

本考案に係る可変バルプタイミング機構は、カムを設けられたカム軸と、このカム軸に一体的に連結された第1伝動板と、回転駆動源に連結される回転体に一体的に結合され、上記第1伝動板との間に微少クリアランスを形成する第2伝動板と対して上記の回転方向に付勢するばねとを備え、上記クリアランス内に非圧縮性粘性流体が封入されて上記第1伝動板は該流体の粘性を介して上記第2伝動板

20

15

(3)



の回転を伝達され、回転数が所定値より高い時、 上記第1伝動板は第2伝動板に対し、回転数が所 定値以下の時に比べて相対回転変位した位置にあ る2とを特徴としている。

5

(実施例)

以下図示実施例により本考案を説明する。

第1図および第2図は本考案の一実施例を示す。
これらの図において、カム軸 101には、図示しない吸排気弁を開閉させるカム 102が設けられ、ま 10たカム軸 101の端部には可変バルブタイミング機構 100が設けられる。プーリ 110は、エンジンのクランク軸に連結されたプーリ (図示せず) に無端状のベルトを介して連結され、クランク軸の回転を伝達されて回転する。この回転は後述するよ 15 うにシリコン油を介してカム軸 101に伝達され、これによりカム 102は通常プーリ 110と同じ回転数で回転する。

第1伝動板 103は、ボルト 104によりカム軸 101 の端面に一体的に固定される。カム軸 101の 20



端面近傍に形成された大径部 105にはボール軸受 120 が設けられ、第 2 伝動板 111はこのボール軸 受 120を介してカム軸 101に回転自在に支持される。すなわち、ボール軸受 120のインナレース 121 はカム軸 101の大径部 105に嵌着され、ボール軸受 120のアウタレース 122は第 2 伝動板 111の中央孔 112内に嵌合される。プーリ110 は、外 周縁部においてボルト113 により第 2 伝動板 111に一体的に取付けられる。これらプーリ 110と第 2 伝動板 111により円板状の油室 130が形成され、第 1 伝動板 103はこの油室 130内に収容される。第 1 伝動板 103の第 2 伝動板 111側の端面には、

第2図に示されるように、軸心 0 を中心として円弧状に延びる複数の隆起部 103 a が設けられ、これらの隆起部 103 a の間に円弧状の溝 103 b が形

成される。同様に、第2伝動板 111の第1 伝動板 103 側の端面には、複数の円弧状隆起部 111 a と 円弧状溝 111 b が形成され、第1 伝動板 103の隆 起部 103 a は第2 伝動板 111の溝 111 b 内に嵌入

し、第2伝動板 111の隆起部 111a は第1 伝動板

5

10

15

20

(5)

103 の溝 103 b 内に嵌入する。しかして第 1 および第 2 伝動板 103 . 111 の間には、微少クリアランスが形成され、このクリアランスは第 1 図に示されるように、ジグザグ状のラビリンス空間である。シリコン油等の非圧縮性粘性流体は、油室130 内すなわち第 1 および第 2 伝動板 103 . 111 間のクリアランス内に封入される。

5

第2図に示されるように、第1伝動板 103の隆起部 103aの一端には、径方向に延びる係止部 106が形成され、また第2伝動板 111の隆起部 111 aの一端には、係止部 106が当接可能なストッパ 114が形成される。また、第1伝動板 103の溝 103b内であって係止部 106側の端部にはばね 131が設けられる。このばね 131は、一端が係止部 106の裏面に係止し、他端が第2伝動板 111の隆起部 111aの端面に係止して、第1および伝動板 103、111を係止部 106とストッパ 114が当接する側に付勢する。

10

15

本実施例は次のように作用する。

プーリ 110および第2伝動板 111は、第2図に

おいて矢印Aで示されるように、ストッパ 114が 係止部 106から離れようとする方向に回転駆動さ れる。第1および第2伝動板 103,111 の隆起部 103a , 111aと溝 103b , 111bとにより形成 される微少クリアランスにはシリコン油が封入さ 5 れているため、第2伝動板 111の回転はシリコン 油の粘性を介して第1伝動板 103に伝達され、こ れにより第1 および第2 伝動板 103,111 は一体 的に回転する。低回転数域において、第1および 第 2 伝動板 103,111 は係止部 106がストッパ 10 114 に当接した状態で一体的に回転するが、高回 転域になると第1伝動板 103は第2伝動板 111の 回転に充分追従しなくなり、第2図において第1 伝動板 103に対して矢印Aの反対方向に相対回転 変位する。この相対回転変位の量は、ばね 131が 15 圧縮され得る範囲により規制され、第2図におい てθで示される。しかしてカム 102はプーリ 110 に対して相対回転変位し、吸気弁あるいは排気弁 の開閉タイミングが変化する。

一方、エンジン回転数が低下すると、ばね 131 20



に付勢されて第1伝動板 103は第2伝動板 111に対して矢印A方向に相対回転変位し、係止部 106がストッパ 114に当接するようになり、これによりカム 102とプーリ 110の相対位置、すなわち吸排気弁の開閉タイミングが元へ戻る。

5

したがって、エンジンの低回転域において吸気 弁の開閉時期を相対的に早く、また高回転域にお いて吸気弁の開閉時期を相対的に遅くすることが でき、エンジンの全運転域において高出力を発揮 させることが可能になる。

10

〔考案の効果〕

以上のように本考案によれば、吸排気弁の開閉 タイミングをエンジンの運転状態に応じて最適な ものに制御し、エンジンの全回転域において出力 を向上させることが可能となる。

15

4. 図面の簡単な説明

第1図は本考案の一実施例を示す断面図、

第2図は第1および第2伝動板の隆起部と溝の 構造を示す断面図である。



100…可変バルプタイミング機構、

101…カム軸、

102…カム、

103…第1伝動板、

110…プーリ、


111…第2伝動板、

131…ばね。

5

実用新案登録出願人 トヨタ自動車株式会社 実用新案登録出願代理人

朗 弁理士 霄 木 之 弁理士 舘 和 西 敬 弁理士 田 石 孝 浦 弁理士 松 之 弁理士 山 昭 也 山 雅 弁理士 西



1 図

101・・・ カム軸

110・・・ブーリ

131・・・ばね

103…第1 伝動板 111 · · · 第 2 伝動板




図 2

実開 64-1{

出願代 53

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:
BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
☐ FADED TEXT OR DRAWING
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
□ OTHER:

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.